


## Motor de arranque M93R3066SE

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite [www.mundopiezas.com.ar](http://www.mundopiezas.com.ar)



MOTORES: OM904 y OM906



Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado	
M93R3066SE	24V	5 kW	Masa	Horario	10	38,1	47,5	64

M93R3066SE	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
	<b>Mercedes Benz</b>  <b>ATEGO :</b> 1017 ,1023, 1215, 1217, 1223, 1225, 1228, 1317,1318,1323,1 1325,1328, 1517, 1523, 1528, 1823, 1828, 2523, 2628, 712, 714, 715, 717, 812, 815, 817, 823, 017,923,  <b>CITARO: G Y N</b>  <b>ECONIC: 1823,</b> 1828, 2628  <b>LK / LN2: 1117,</b> 1317,1517, 811,814, 914 , UNIMOG. <b>MOTORES: OM904</b> <b>y OM906</b>	1724, 1223505, 1231002, 1231033, 986017240, 986022830, 986023830, BX1724, 7505.10.71, 82000138, 82000168, 82000297, 10461470, 10461470, 10479626, 10479626, 10479650, 11300002, 19070039, 19070039, DRS0057, DRS7240, DRS7240, DRZ5187, DRZ5187, 18364N, 39242, 8EA737540001 8EA749553001 CS1112, CS1381, 11130728 S655, LRS02158, LRS2158, LRT00225, LRT225, 41418101, 41516201 41518401, 51512001 51512101, 51512201 51517601, 61512101 61512201, 61512203 61514801, 61516701 3761510301, A0041418101 A0041516201, A0041518401 A0051512001, A0051512201 A0051517601, A0061512101 A0061512201, A0061512203 A0061514801, A0061516701 A3761510301, 81495002 230002350, 860321, 35262930, 860321Z, PBNS1225, Z860321 158177, 80.130.04, 80.280.04

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.  
 \* Los códigos de fabricante son sólo referencias.

NUEVO PRODUCTO